



Landesgesellschaft
Österreich

ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle
der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
bescheinigt, dass die Organisation



Muehringer Montage GmbH

Wallackstraße 5
A-4623 Gunskirchen

die
schweißtechnischen umfassenden Qualitätsanforderungen

nach

EN ISO 3834-2

erfüllt.

Der Umfang des Nachweises ist in der Anlage angeführt.

Dieses Zertifikat ist gültig bis **Oktober 2021**

Zertifikat-Registrier-Nr. **0531 – ST – 3834 – 0530**



Zertifizierungsstelle
der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH
Arsenal, Objekt 207, 1030 Wien, Austria

Landesgesellschaft
Österreich**Anlage 1 / 2 zur Zertifizierungsurkunde Nr.:****0531 – ST – 3834 – 0530**

Folgender Umfang wird im Rahmen der Überprüfung
nach EN ISO 3834-2 bescheinigt:

Anwendungsgebiet: AD 2000-HP0 / HP 100R / EN 13480 / EN ISO 3834-2

| Schweißprozess nach EN ISO 4063 | Werkstoffgruppe nach CEN ISO/TR 15608 | Maximale Abmessungen (Länge, Wandstärke, Masse) |
|------------------------------------|--|--|
| 111 | 1,5,6 | $l \leq 10m$, $t \geq 3mm$, $m \leq 20t$ |
| 141 | 1,5,6,8,43 | $l \leq 10m$, $t \geq 1,5mm$, $m \leq 20t$ |
| 135 | 1 | $l \leq 10m$, $t \geq 3mm$, $m \leq 20t$ |
| 136 | 1 | $l \leq 10m$, $t \geq 3mm$, $m \leq 20t$ |

Verantwortliche Schweißaufsichtsperson: Ing. Peter Danbauer, geb. (EWE)

**Als Vertretung der verantwortlichen
Schweißaufsicht wurden benannt:** Alexander Motz, geb. 16.10.1959 (IWT)

Weitere Einzelheiten der Überprüfung sind unserem Bericht mit Prüf-Nr.
725112037-RSa zu entnehmen. Die allgemeinen Bestimmungen sind zu beachten.

Anlage 2 / 2 zur Zertifizierungsurkunde Nr.:

0531 – ST – 3834 – 0530

Allgemeine Bestimmungen

Das Ausscheiden oder ein Wechsel einer der genannten Schweiß- und Prüfaufsichtspersonen, Änderungen der Schweiß- und Prüfverfahren oder wesentlicher Teile der hierfür notwendigen betrieblichen Einrichtungen sowie die Änderung der schweißtechnischen Qualitätssicherungsmaßnahmen sind der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH rechtzeitig anzuzeigen, die erforderlichenfalls eine erneute Überprüfung im Betrieb veranlasst. Ebenso ist die dauernde Einstellung der Schweißarbeiten zu melden.

Treten Zweifel an der Eignung des Betriebes auf, so sind der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH jederzeit unangemeldete Betriebsbesichtigungen und Prüfungen im Betrieb vorbehalten.

Diese Bescheinigung kann mit sofortiger Wirkung entschädigungslos zurückgenommen, ergänzt oder geändert werden, wenn die Voraussetzungen, unter denen sie erteilt worden ist, sich geändert haben oder die Auflagen und Bestimmungen dieser Bescheinigung oder des zugehörigen Berichts nicht eingehalten werden.

Sie verliert ihre Gültigkeit beim Ausscheiden der in diesem Zertifikat benannten verantwortlichen Schweißaufsicht.

Die Berechtigung ruht, solange die Firma über die anerkannte verantwortliche Schweißaufsicht nicht verfügt, und ein anerkannter Vertreter nicht vorhanden ist.

Der Antrag auf Erneuerung sollte zeitgerecht vor Ablauf der Gültigkeit an die TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH gerichtet werden.

Ungültig gewordene oder widerrufen Bescheinigungen sind der TÜV SÜD Landesgesellschaft GmbH umgehend zurückzusenden.

Zu Werbungs- und anderen Zwecken darf diese Bescheinigung nur im Ganzen vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Der Text von Werbeschriften darf nicht im Widerspruch zu dieser Bescheinigung stehen.